





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Sammonti**Isolato: **11**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **10CS\05C**

Edif. N°: **1** F. 64 Part 44
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Ex casa colonica, ristruttur. uso civ. abit., 2 unità, sviluppo sincr. unit., 3p, di pendio con scala esterna. Muratura a filaretto di pietra intonacata unità a S. L'unità posta a S risulta gravemente alterata

Edif. N°: **1a** F. 64 Part 44
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Ex abit. addetti agricoltura in aderenza a S, 2p, di pendio, ristruttur. uso civ. abit. permanente. Muratura intonacata con copertura a capanna

Edif. N°: **1b** F. 64 Part 44
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Ex annesso rustico, giustap. a 1a, ristruttur. parzialmente a uso civ. abit. perm., 2p, con sottotetto praticabile. Copertura a capanna

Edif. N°: **2** F. 65 Part 26
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **V**
Annesso di pendio, inglobante il forno al p.t., in muratura mista

Edif. N°: **3** F. 64 Part 132
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Baracca in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Sammonti**

Isolato: **11**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **10CS\05C**




Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1



Edif. N° 1;3



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1a;1b



Edif. N° 1a;1b