





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Poggio Monti**Isolato: **12**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **9C**

Edif. N°: **1** F. 59 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**

Edificio in pietra a sviluppo sincronico 2p, con conci angolari in pietra, architravi e piedritti in pietra alle finestre, gronda in laterizio. Soluzione tipologica significativa, facciata principale a 3 assi incorniciata da due parate simmetriche

Edif. N°: **1a** F. 59 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**

Parata di pendio in pietra adiacente a 1 con grande arco di accesso ora parzialmente tamponato, conci angolari in pietra

Edif. N°: **1b** F. 59 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Parata di pendio in pietra adiacente a 1 con grande arco di accesso modificato più volte, conci angolari in pietra

Edif. N°: **1c** F. 59 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **No data**

No data

Edif. N°: **2** F. 59 Part 19
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio, conci angolari in pietra

Edif. N°: **2a** F. 59 Part 19
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Parata in pietra adiacente a 2 in laterizio e lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Poggio Monti**

Isolato: **12**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**

Edif. N°: **3** F. 60 Part 36

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **CCA**

Pozzo in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Poggio Monti**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **12**

Scheda: **9C**



Edif. N° 1;1c

1



Edif. N° 1;1b;1c

2



Edif. N° 1;1a;1b

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 1;1b

5



Edif. N° 2;2a

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 3

8