





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casanova**Isolato: **13**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 60 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico a 2p, con angolari e gronda in laterizio. Architravi e davanzali in pietra

Edif. N°: **1a** F. 60 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata in pietra con accesso doppio ad archi ora vetriati, annessa alla residenza

Edif. N°: **2** F. 60 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Stalla in pietra parzialmente intonacata ora adibita ad uso rimessa

Edif. N°: **3** F. 60 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio e parata antistante con accesso ad arco. All'interno presenta pilastro portante in posizione centrale

Edif. N°: **4** F. 60 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Aia lastricata in laterizio

Edif. N°: **5** F. 60 Part 16
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Pozzo in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casanova**

Isolato: **13**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: **6** F. **60** Part **44**

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **CCA**

Pozzo in pietra

Edif. N°: **7** F. **60** Part **44**

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **CCA**

Vasca in laterizio di raccolta acqua



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casanova**

Isolato: **13**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;1a;2

3



Edif. N° 1a;2

4



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 1;1a

6



Edif. N° 3;4;5

7



Edif. N° 6;7

8