





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Bencontento**Isolato: **13**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **3C**

Edif. N°: **1** F. 63 Part 11  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Complesso in pietra a sviluppo diacronico composta da due corpi disposti a L attorno a una corte centrale. Su 2/3 piani con accesso al primo piano tramite scala esterna in pietra**

Edif. N°: **1a** F. 63 Part 11  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra che delimita la corte**

Edif. N°: **2** F. 63 Part 11  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Pessimo**  
 Valore: **V**  
**Fienile in pietra**

Edif. N°: **3** F. 63 Part 11  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Pozzo in pietra**

Edif. N°: **4** F. 63 Part 16  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **CCA**  
**Contatori dell'acqua**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Bencontento**

Isolato: **13**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;3

4



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 4

7