





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Bufalaia**Isolato: **13**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **5C**

Edif. N°: **1** F. 61 Part 13  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Edificio in pietra a sviluppo diacronico a 2p, conci angolari in pietra e davanzali in pietra alle finestre, che presentano al piano superiore un arco riabbassato chiuso inferiormente da architrave. Al pt un portico ad archi è chiuso con vetri**

Edif. N°: **1a** F. 61 Part 13  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Pessimo**  
 Valore: **V**

**Parte dell'edificio adiacente a 1 in pietra e con scala di accesso esterna è in rovina**

Edif. N°: **2** F. 61 Part 13  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **V**

**Fienile in pietra con conci angolari in pietra e angoalri in laterizio**

Edif. N°: **3** F. 61 Part 12  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **V**

**Aia lastricata in laterizio**

Edif. N°: **4** F. 58 Part 33  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**

**Pozzo chiuso in laterizio**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Bufalaia**

Isolato: **13**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 2;3

4



Edif. N° 4

5