





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Progresso**Isolato: **13**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **13C**

Edif. N°	1	F.	Part
Datazione:	No data	Uso attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	Civile abitazione permanente		
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	V		
Edificio in pietra a sviluppo sincronico su 2p, con scala esterna di accesso al primo piano. Architravi e cornici a finestre e porte in pietra, gronda e marcapiano in laterizio, angoalri in pietra scura			

Edif. N°	1a	F.	Part
Datazione:	No data	Uso attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	rustico trasformato in civile abitazione permanente		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	V		
Rustico in pietra adiacente a 1 con mostre in laterizio			

Edif. N°	1b	F.	Part
Datazione:	No data	Uso attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Medio		
Valore:	V		
Rustico in pietra adiacente a 1a			

Edif. N°	1c	F.	Part
Datazione:	No data	Uso attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Medio		
Valore:	V		
Rustico in pietra con aperture ad arco riabbassato in laterizio. Conci angoalri in pietra			

Edif. N°	2	F.	Part
Datazione:	No data	Uso attuale:	Trasformato
Dest. d'uso:	rustico trasformato in civile abitazione permanente		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	V		
Fienile in pietra con grigliato in laterizio			

Edif. N°	3	F.	58	Part	51
Datazione:	No data	Uso attuale:	Inutilizzato		
Dest. d'uso:	No data				
Alterazioni Tipologiche:	No data				
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data				
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data				
Stato di conservazione:	Pessimo				
Valore:	V				
Vasca in pietra					



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Progresso**

Isolato: **13**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **13C**

Edif. N°:	4	F.	Part
Datazione:	No data	Usò attuale:	No data
Dest. d'uso:	No data		
Alterazioni Tipologiche:	No data		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	V		
	Pozzo in pietra		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Progresso**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **13**

Scheda: **13C**



Edif. N° 1;1a;1b;3

1



Edif. N° 1;1c

2



Edif. N° 1a;1c

3



Edif. N° 1;1c;4

4



Edif. N° 1;1d

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 2

7