





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Belvedere**Isolato: **14**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **6C**

Edif. N°: **1** F. 11 Part 46  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Edificio in pietra a sviluppo sincronico su 2 piani con finestre ad arco ribassato ora tamponato e tettoia su ingresso principale**

Edif. N°: **1a** F. 11 Part 41  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Parata di pendio in pietra adiacente a 1**

Edif. N°: **1b** F. 11 Part 41  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Tettoia in lamiera**

Edif. N°: **2** F. 11 Part 41  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Tettoie in lamiera parzialmente tamponate in almera uso rimessa**

Edif. N°: **3** F. 11 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracca in legno e lamiera**

Edif. N°: **4** F. 11 Part 45  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
**Baracca in legno e lamiera**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Belvedere**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**

Edif. N°: <b>5</b>	F. 37 Part <b>59</b>
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Baracca in legno e lamiera</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 37 Part <b>69</b>
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>rustico trasformato in civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Frazionamento in più alloggi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Ex rustico in pietra su 2p, ora residenza</b>	

Edif. N°: <b>6a</b>	F. 37 Part <b>69</b>
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>rustico trasformato in civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>Gravi</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Rustico in pietra e laterizio, su un piano, annesso alla residenza</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 37 Part <b>103</b>
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>No data</b>	
<b>No data</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Belvedere**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **14**

Scheda: **6C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 1a;1b;2

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 3;4

7



Edif. N° 5

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Belvedere**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**



Edif. N° 6;6a

9



Edif. N° 6

10



Edif. N° 6

11



Edif. N° 6;6a

12



Edif. N° 6;6a

13



Edif. N° 7

14