




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Case e rustici presso Castel Petraio**Isolato: **14**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: **1** F. 11 Part 52
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile in pietra e laterizio, con conchi angoalari in pietra

Edif. N°: **2** F. 11 Part 52
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Concimaia in pietra

Edif. N°: **3** F. 37 Part 120
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa torre di pendio in pietra su 3/4 piani

Edif. N°: **3a** F. 37 Part 120
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Corpo a 2 piani con androne in muratura di pietra e portone di accesso ad arco parzialmente tamponato

Edif. N°: **3b** F. 37 Part 120
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Edificio di pendio in pietra su 2/3 piani con accesso tramite scala esterna in pietra

Edif. N°: **3c** F. 37 Part 120
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico di pendio in adiacenza a 3 con serie di aperture sotto il colmo



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Case e rustici presso Castel Petraio**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Edif. N°: 4	F. 37 Part 118
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Terrazzamento in aia lastricata in laterizio	

Edif. N°: 5	F. 37 Part 37
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Edificio a sviluppo sincronico, in pietra su 2 piani, cornici angolari in pietra e architravi in pietra alle finestre	

Edif. N°: 5a	F. 37 Part 37
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Parata in pietra con coperture ad arco, in adiacenza a rustico di pendio sempre in pietra	

Edif. N°: 5b	F. 37 Part 37
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: CCA	
Stalle in laterizio	

Edif. N°: 6	F. 37 Part 42
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico di pendio su 2 piani in pietra, parzialmente intonacato con gronda in laterizio	

Edif. N°: 6a	F. 37 Part 42
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra adiacente al 6	

Edif. N°: 6b	F. 37 Part 42
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Corpo giustapposto a 6 in pietra intonacata	

Edif. N°: 6c	F. 37 Part 42
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Corpo giustapposto a 6 in muratura intonacata	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Case e rustici presso Castel Petraio**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Edif. N°: 7	F. 37 Part 118
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Concimaia in pietra	

Edif. N°: 8	F. 37 Part 119
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra	

Edif. N°: 9	F. 37 Part 119
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra	

Edif. N°: 10	F. 37 Part 38
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Piscina	

Edif. N°: 11	F. 37 Part 46
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra intonacatasu un piano	

Edif. N°: 11a	F. 37 Part 113
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia adiacente a 11	

Edif. N°: 12	F. 37 Part 47
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra intonacata su 1 piano	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Case e rustici presso Castel Petraio**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 2

2



Edif. N° 3;3a;3b

3



Edif. N° 3

4



Edif. N° 3c

5



Edif. N° 3c;4;5a

6



Edif. N° 5b

7



Edif. N° 5;8

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Case e rustici presso Castel Petraio**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**



Edif. N° 7

9



Edif. N° 9

10



Edif. N° 5;8;9

11



Edif. N° 5;6a

12



Edif. N° 5

13



Edif. N° 5

14



Edif. N° 5a

15



Edif. N° 3b;5a

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Case e rustici presso Castel Petraio**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**



Edif. N° 6b

17



Edif. N° 6a

18



Edif. N° 6

19



Edif. N° 6

20



Edif. N° 6

21



Edif. N° 6c

22



Edif. N° 6b

23



Edif. N° 10

24



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Case e rustici presso Castel Petraio**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**



Edif. N° 11

25



Edif. N° 11

26



Edif. N° 11;11a

27



Edif. N° 12

28



Edif. N° 12

29