





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Bigozzi**Isolato: **14**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **9C**

Edif. N°: **1** F. 34 Part 23  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Edificio a sviluppo diacronico in pietra su 2/3 piani, con scale esterne in pietra di accesso al primo piano, presenti su 2 lati**

Edif. N°: **1a** F. 34 Part 23  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Parata in pietra con conci angolari in pietra**

Edif. N°: **1b** F. 34 Part 23  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra adiacente a 1 con muro in pietra di recinzione (ex stalle)**

Edif. N°: **1c** F. 34 Part 23  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Parata in pietra con doppio accesso ad arco e corpo aggettante in pietra con forno**

Edif. N°: **2** F. 34 Part 23  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra con conci angolari in pietra**

Edif. N°: **3** F. 34 Part 23  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Vasca circolare in pietra per raccolta acqua piovana**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Bigozzi**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**

Edif. N°: <b>4</b>	F. 34 Part 22
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Concimaia circolare in pietra</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 34 Part 39
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Box in lamiera</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 34 Part 39
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>rustico trasformato in civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>Gravi</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Fienile di pendio in pietra</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 34 Part 39
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Piscina</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Bigozzi**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **14**

Scheda: **9C**



Edif. N° 1;1b

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1;1c

6



Edif. N° 1;1c

7



Edif. N° 2

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Bigozzi**

Isolato: **14**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**



Edif. N° 3

9



Edif. N° 4

10



Edif. N° 5;6;7

11



Edif. N° 6

12