





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa al Bosco**Isolato: **14**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **10C**Edif. N°: **1** F. 37 Part 53Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**Dest. d'uso: **No data**Alterazioni Tipologiche: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**Stato di conservazione: **Cattivo**Valore: **V****Edificio a sviluppo diacronico in pietra e laterizio su 2 piani. Conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre**Edif. N°: **2** F. 37 Part 53Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**Dest. d'uso: **No data**Alterazioni Tipologiche: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**Stato di conservazione: **Pessimo**Valore: **V****Stalle in pietra con muro di recinzione sempre in pietra**Edif. N°: **3** F. 37 Part 53Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**Dest. d'uso: **No data**Alterazioni Tipologiche: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**Stato di conservazione: **Pessimo**Valore: **V****Fienile in pietra con mostre in laterizio**Edif. N°: **4** F. 37 Part 53Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**Dest. d'uso: **No data**Alterazioni Tipologiche: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**Stato di conservazione: **Medio**Valore: **V****Aia lastricata in laterizio**Edif. N°: **5** F. 37 Part 53Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**Dest. d'uso: **No data**Alterazioni Tipologiche: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**Stato di conservazione: **Medio**Valore: **V****Vasca in pietra di raccolta acqua piovana**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa al Bosco**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **14**

Scheda: **10C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;3

3



Edif. N° 1;2

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3;4

6



Edif. N° 1;3;4

7



Edif. N° 5

8