



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Poggiarello**

Isolato: **15**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 36 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa colonica a sviluppo dicronico unitario, 2p, ristrutturata ad uso civile abitazione temporanea, prec abit. sovrapp. a rustici, rustici separati e giustapposti. Parallela al fronte N scala esterna profferio. In muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **1a** F. 36 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex annessi rustici in parte di pendio, disposti in filata, in aderenza a 1 a N, inglobanti forno, in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **2** F. 36 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso rustico a sviluppo diacronico unitario, in via di ristrutturazione, in muratura con finitura rasapietra, 2 coperture sfalsate

Edif. N°: **3** F. 36 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex casa colonica a sviluppo complesso diacronico, ristrutturata ad uso civile abit. temp. con corpi in aderenza lungo asse NO-SE, in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **3a** F. 36 Part 12
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso rustico ristrutturato volume allungato in aderenza in angolo a NO in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **3b** F. 36 Part 12
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Annesso rustico in blocchi di cemento in aderenza sul fronte NE



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Poggiarello**

Isolato: **15**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: **4** F. 36 Part 12
Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Pozzo coperto in mattoni



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Poggiarello**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **15**

Scheda: **1C**



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 3;4

5



Edif. N° 3;3a

6



Edif. N° 3a

7



Edif. N° 3;3a;3b

8