



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE


Toponimo: **Casa Nagli**

Isolato: **15**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 67 Part 5
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **RV**
Casa colonica a sviluppo complesso diacronico, 2p, 2 unità abitative sovrapposte a rustici, con rustici separati, formata dalla disposizione in aderenza di 2 edifici, forma compatta e corpo semplice con volume allungato

Edif. N°: **1a** F. 67 Part 5
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **RV**
Corpo inglobante scala esterna, in origine con profferio, in aderenza sul fronte SE, in muratura precedentemente intonacata

Edif. N°: **2** F. 67 Part 5
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **RV**
Annessi rustici in aderenza, in parte crollati, inglobanti forno prec. collegati a 1. In muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **3** F. 67 Part 5
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **RV**
Fienile a forma compatta con copertura crollata, in muratura a pietra rasapietra

Edif. N°: **4** F. 67 Part 5
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **RV**
Annesso rustico, crollato in parte, in muratura in pietra

Edif. N°: **5** F. 67 Part 5
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **RV**
Area lastricata in pietrame, recintata da muro in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Nagli**

Isolato: **15**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1;1a;2

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 3

5



Edif. N° 4;5

6



Edif. N° 4

7