





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Paradiso**Isolato: **16**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 12 Part 160
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Ex casa colonica a sviluppo diacronico, 2p forma compatta, precedentemente con abitazione sovrapposta a rustici, rustici giustapposti e separati, ristrutturata ad uso civile abitazione, scala esterna parallela al fronte S

Edif. N°: **1a** F. 12 Part 160
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Ex rustico ristrutturato, rialzato ad uso civile abitazione, 2p, in aderenza al n. 1

Edif. N°: **1b** F. 12 Part 156
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Ex rustico a sviluppo diacronico unitario, ristrutturato ad uso civile abitazione 2p in aderenza al n.1 lungo asse N-S

Edif. N°: **2** F. 12 Part 180
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Annesso ad 1p, parzialmente ristrutturato, di pertinenza de n. 1

Edif. N°: **3** F. 12 Part 19
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Annesso ad 1p, in muratura intonacata con copertura a capanna

Edif. N°: **3a** F. 12 Part 19
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Box in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Paradiso**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: 4	F. 12 Part 285
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia con annesso in lamiera in aderenza	

Edif. N°: 5	F. 12 Part 19
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
2 baracche in legno e lamiera in aderenza	

Edif. N°: 6	F. 12 Part 191
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
2 tettoie in struttura metallica	

Edif. N°: 6a	F. 12 Part 191
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Annesso in materiali vari	

Edif. N°: 7	F. 12 Part 191
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica	

Edif. N°: 7a	F. 12 Part 191
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in legno e lamiera	

Edif. N°: 8	F. 12 Part 192
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in metallo con annesso in muratura	

Edif. N°: 9	F. 12 Part 291
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Annesso in muratura ad 1p	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Paradiso**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: 10	F. 12 Part 195
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso rustico a sviluppo unitario sincronico 1p, rimaneggiato, in muratura di pietrame con tratti di muro a scarpa in angolo a NO e NE	

Edif. N°: 11	F. 12 Part 360
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in legno e lamiera	

Edif. N°: 11a	F. 12 Part 358
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in legno	

Edif. N°: 12	F. 12 Part 360
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Annesso ad un piano, inglobante stalle, in mattoni	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Paradiso**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **16**

Scheda: **1C**



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 1;3;3a;3b



Edif. N° 2



Edif. N° 4



Edif. N° 5



Edif. N° 6



Edif. N° 7;7a



Edif. N° 8;9



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Paradiso**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**



Edif. N° 9

9



Edif. N° 10

10



Edif. N° 10

11



Edif. N° 11;11a

12



Edif. N° 12

13