





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casino**Isolato: **16**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **5C**

Edif. N°: **1** F. 12 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Ex casa colonica, forma compatta, ristrutturata con mantenimento locali rustici e annessi al pt, in muratura intonacata con tratti di muro a scarpa, copertura a 2 falde sfalsate fra loro

Edif. N°: **1a** F. 12 Part 176
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **CCA**

Rustico a 1p in muratura di pietrame e corpi giustapposti in mattoni

Edif. N°: **2** F. 12 Part 40
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Annesso in mattoni ad 1p

Edif. N°: **2a** F. 12 Part 40
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Tettoia in legno e lamiera

Edif. N°: **3** F. 12 Part 149
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **CCA**

Annesso rustico 1p in muratura intonacata con aperture ad arco rimaneggiate Ingo i fronti, copertura a capanna

Edif. N°: **3a** F. 12 Part 152
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Tettoia, tamponata parzialmente, in legno e lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casino**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**

Edif. N°: **4** F. 12 Part 146
Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
2 civili abitazioni a 1p, in aderenza, in muratura intonacata



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casino**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1a

3



Edif. N° 3

4



Edif. N° 3;3a

5



Edif. N° 4

6