



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casino**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**



Edif. N°: **1** F. 12 Part 41
Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **SV**
Ex abitazione di addetti all'agricoltura costituita da 2 corpi a 2p, in aderenza, ristrutturati ad uso civile abitazione permanente. In muratura di pietrame stuccata con coperture a capanna sfalsate

Edif. N°: **1a** F. 12 Part 41
Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia in legno

Edif. N°: **1b** F. 12 Part 86
Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Annesso precario in materiali vari



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casino**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **6C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;2;3

3