





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Concordia**Isolato: **16**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **12C**

Edif. N°: **1** F. 14 Part 22
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Complesso colonico a U, a svil. diacr. composto da edifici a volume parall, in aderenza S, ad edificio fronte allungato, doppio corpo, 2p, corpo ed a N, ad edificio a fronte allungato, 2p, con cop. a capanna. Ristr. ad uso civ. abit.

Edif. N°: **1a** F. 14 Part 61
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso 1p, in muratura, in aderenza a O

Edif. N°: **2** F. 14 Part 89
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Annesso rustico in muratura 1p

Edif. N°: **3** F. 14 Part 97
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annesso parzialmente murato 1p

Edif. N°: **4** F. 14 Part 51
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Tettoia in legno

Edif. N°: **5** F. 14 Part 51
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annesso rustico in muratura con baracche in materiali vari in aderenza



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Concordia**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **12C**

Edif. N°: 6	F. 14 Part 99
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Fienile, fronte allungato, con ampliamento recente in mattoni, in muratura di pietrame, con aperture in grigliato	

Edif. N°: 7	F. 14 Part 51
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in legno e lamiera	

Edif. N°: 8	F. 39 Part 131
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in metallo	

Edif. N°: 9	F. 39 Part 132
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Annesso ad 1p in muratura	

Edif. N°: 10	F. 39 Part 186
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 11	F. 39 Part 130
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Stalle per maiali, volume allungato, 1p, in muratura intonacata	

Edif. N°: 11a	F. 39 Part 130
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Annesso 1p in muratura in aderenza a S	

Edif. N°: 12	F. 39 Part 178
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in legno e lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Concordia**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **12C**

Edif. N°: **13** F. 39 Part 186
Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **Rustico**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Annesso in muratura, con tettoia giustapposta a S, in legno e lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Concordia**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **16**

Scheda: **12C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 2



Edif. N° 3;3a



Edif. N° 4



Edif. N° 5;7



Edif. N° 6



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Concordia**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **12C**



Edif. N° 8

9



Edif. N° 9

10



Edif. N° 10

11



Edif. N° 11;11a

12



Edif. N° 13

13