



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Certino di Mezzo**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **19C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 39 Part 126
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa colonica ristrutturata parzialmente ad uso civile abitazione, forma compatta 2p, originariamente con abitazione sovrapposta a rustici. In pietra a vista, con tratti di muro a scarpa lungo i fronti e angolari in conci di pietra

Edif. N°: **1a** F. 39 Part 232
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annessi ad 1p, ristrutturati ad uso civile abitazione. In pietra a vista con coperture a capanna

Edif. N°: **1b** F. 39 Part 129
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico, stalla fienile fronte allungato, in muratura di pietrame con angolari in conci di pietra, aperture in grigliato lungo i fronti E e O

Edif. N°: **1c** F. 39 Part 129
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Capanna parzialmente in aderenza al n. 1b, forma compatta, con accesso dal fronte O, in pietrame con aperture in grigliato, lungo il fronte E; copertura a capanna asimmetrica

Edif. N°: **2** F. 39 Part 192
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annesso in muratura, baracca e box in legno e lamiera, disposti in aderenza, ad uso ricovero animali

Edif. N°: **3** F. 39 Part 150
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Area-deposito per materiali inutilizzati



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Certino di Mezzo**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **19C**

Edif. N°: **3a** F. 39 Part 150
Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Annesso in materiali vari



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Certino di Mezzo**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **16**

Scheda: **19C**




Edif. N° 1;1a;1b

1




Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1c

4



Edif. N° 1b;1c

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 3;3a

7



Edif. N° 3;3a

8