





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Certinello**Isolato: **16**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **20C**

Edif. N°: **1** F. 39 Part 42
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Casa colonica parzialmente ristrutturata a sviluppo diacronico complesso, 3/4 p di pendio, con nucleo monocellulare a torre, 4p in angolo a SE. Abitazioni sovrapposte a rustici. In muratura con finitura rasapietra a tratti a filaretto e muro a scarpa

Edif. N°: **1a** F. 39 Part 42
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Ex annesso rustico, inglobante forno, ristrutturato ad uso civile abitazione, in aderenza sul fronte N

Edif. N°: **1b** F. 39 Part 42
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **RV**

Tettoia su pilastri in pietra mista a laterizio con copertura a capanna

Edif. N°: **2** F. 39 Part 36
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **SV**

Annesso rustico di pendio, in muratura di pietrame, con copertura a falda unica in parte crollata

Edif. N°: **2a** F. 39 Part 36
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Cisterna con sovrastante pozzo a forma quadrata

Edif. N°: **3** F. 39 Part 135
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**

Pozzo inglobato in ruderi di annesso



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Certinello**

Isolato: **16**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **20C**

Luglio 1997

Edif. N°: 4	F. 39 Part 65
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo di forma quadrata in pietra	

Edif. N°: 5	F. 39 Part 42
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso rustico di pendio, parata stalletti a sviluppo diacronico unitario con ingresso ad arco in mattoni sul fronte NE	

Edif. N°: 6	F. 39 Part 65
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso rustico in pietra, con ingresso ad arco sul fronte NO, con copertura a capanna	

Edif. N°: 7	F. 39 Part 65
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso a 1p ristrutturato, parzialmente adibito a garage, in pietra stuccata, con aperture in grigliato sul fronte SO	

Edif. N°: 7a	F. 39 Part 65
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Ex cisterna adibita a cantina, 1p, parzialmente interrata in muratura di pietrame, contratti di muro a scarpa	

Edif. N°: 8	F. 39 Part 65
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso in muratura	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Certinello**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **16**

Scheda: **20C**



Edif. N° 1;1b



Edif. N° 1;1a;1b



Edif. N° 1;1a;5



Edif. N° 1



Edif. N° 1

5



Edif. N° 2;2a

6



Edif. N° 2;2a

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Certinello**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **16**

Scheda: **20C**



Edif. N° 4



Edif. N° 5



Edif. N° 6



Edif. N° 7;7a



Edif. N° 7;8