





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Certino di Sopra**Isolato: **16**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **21C**

Edif. N°: **1** F. 39 Part 43
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Ex casa colonica, ristrutturata ad uso di civile abitazione, temporanea a sincr. sviluppo unitario, 2p su pendio, prec. con abitazione sovrapp. a rustici. Fronte princ. a disegno geometrico, ingresso ad arco in pietra centrale sormontato da

Edif. N°: **1a** F. 39 Part 43
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Capanna, forma compatta giustapposta con ingresso ad arco ribassato sul fronte N, in pietra a vista, con angolari in conci di pietra e aperture in grigliato di mattoni

Edif. N°: **2** F. 39 Part 43
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Terrazzamento lastricato in pietra posto a N, delimitato da muri a secco con angolari in conci in pietra e aperture in grigliato di mattoni

Edif. N°: **3** F. 39 Part 217
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Pozzo di forma quadrata in pietra

Edif. N°: **4** F. 39 Part 44
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Rustico di pendio, ristrutturato a falda unica, in pietrame a vista e angolari in conci di pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Certino di Sopra**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **16**

Scheda: **21C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 1;1a

6



Edif. N° 3;4

7



Edif. N° 4

8