





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Campo ai Meli**Isolato: **17**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: **1** F. 69 Part 1
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio di pendio in pietra a sviluppo sincronico, su 2/3 piani

Edif. N°: **1a** F. 69 Part 1
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra adiacente a 1 con annessa legnaia

Edif. N°: **2** F. 69 Part 1
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata in pietra con portico antistante a 3 aperture ad arco in laterizio

Edif. N°: **3** F. 69 Part 1
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Stalle in pietra ora annesse ad uso della residenza

Edif. N°: **3a** F. 69 Part 1
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile in pietra adiacente a 3 con conci angolari in pietra

Edif. N°: **4** F. 69 Part 1
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Aia lastricata in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Campo ai Meli**

Isolato: **17**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Edif. N°: **5** F. **69** Part **1**
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **CCA**
Tettoia in legno

Edif. N°: **6** F. **69** Part **1**
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **CCA**
Pozzo chiuso in pietra e laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campo ai Meli**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **17**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 2;3

3



Edif. N° 1;2;3a

4



Edif. N° 3;3a;4;5

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 1a;6

7