



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "Fungavecchia"

Isolato: 18

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 2C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 94 Part 36  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Edificio in pietra, sviluppo sincronico, 2p, mostre in laterizio a finestre e porte, e finestre ovali al piano superiore. Basamento in rilievo lungo il perimetro dell'edificio**

Edif. N°: **1a** F. 94 Part 36  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **V**  
**Parata in pietra con aperture a arco e mostre in laterizio**

Edif. N°: **2** F. 94 Part 36  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Pessimo**  
 Valore: **V**  
**Rustico di pendio in pietra**

Edif. N°: **3** F. 94 Part 36  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio**

Edif. N°: **4** F. 94 Part 36  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Aia lastricata in laterizio**

Edif. N°: **5** F. 94 Part 36  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**  
**Pozzo chiuso in laterizio**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Fungavecchia"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 18

Scheda: 2C



Edif. N° pan.

1



Edif. N° pan.

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 1;4

4



Edif. N° 1;1a

5



Edif. N° 1;1a

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 2

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Fungavecchia"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 18

Scheda: 2C



Edif. N° 3;4

9



Edif. N° 3

10



Edif. N° 3;5

11



Edif. N° 1a

12