





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Gavina di sopra**Isolato: **19**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **22C**

Edif. N°: **1** F. 107 Part 45  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Casa colonica, sviluppo diacr.unit., ristruttur. a uso agriturismo, precedentemente con abit. sovrapp. a rustici, rustici giustapp. Fronte O: accesso originario abitazione, da scala esterna /profferlo. Muratura a rasapietra, copertura unica a capanna**

Edif. N°: **1a** F. 107 Part 45  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Rustico/tettoia, giustapposta a O, precedentemente utilizzata in parte a ricovero animali**

Edif. N°: **1b** F. 107 Part 45  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Annesso inglobante forno, in aderenza a SO, in muratura con finitura rasapietra**

Edif. N°: **1c** F. 107 Part 46  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Abitazione di addetti all'agricoltura, adibita a civ.abit.perm., in aderenza a S, forma compatta a sviluppo sincronico unit., 2p, con rustici in parte riutilizz. al p.t. Muratura di pietra, copertura a 2/3 falde**

Edif. N°: **2** F. 107 Part 154  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Annesso in muratura a 1 piano**

Edif. N°: **3** F. 107 Part 152  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**

**Box in lamiera**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Gavina di sopra**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **22C**

Edif. N°: <b>4</b>	F. 107 Part 158
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Baracca precaria in materiali vari</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 107 Part 39
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Vecchia concimaia trasformata in area di sosta</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 107 Part 35
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Annesso in muratura con piscina sovrastante</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 107 Part 35
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Aia lastricata in cotto</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 107 Part 34
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Annesso rustico recente, volume allungato, in muratura, 1p</b>	

Edif. N°: <b>9</b>	F. 107 Part 34
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Baracca uso ricovero per animali, in legno</b>	

Edif. N°: <b>10</b>	F. 107 Part 33
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Filata di annessi precari in materiali vari</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Gavina di sopra**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **22C**



Edif. N° **1a;1b;1**



Edif. N° **1;1a**



Edif. N° **1;1b**



Edif. N° **1c;2**



Edif. N° **1**



Edif. N° **1;1c**



Edif. N° **1;1c**



Edif. N° **3;4**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Gavina di sopra**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **22C**



Edif. N° 6

9



Edif. N° 8

10



Edif. N° 9;10

11