





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colle**Isolato: **19**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **23C**

Edif. N°: <b>1</b>	F. 107 Part 61
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Introduzione servizi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Casa colonica, sviluppo diacr.uni., adibita a uso civ.abit.perm., costituita da 2 edifici in aderenza lungo asse NO-SE, a 2 e 3 p e da un corpo giustapp. a 2p. Accesso all'abit.da scala esterna /profferlo su fronte E.</b>	

Edif. N°: <b>1a</b>	F. 107 Part 61
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Altro uso</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Annesso a 1 piano, in muratura, in aderenza in angolo a SE</b>	

Edif. N°: <b>2</b>	F. 107 Part 61
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Parata forma compatta, con ingresso ad arco in mattoni, in muratura con finitura rasapietra</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 107 Part 64
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Prefabbricato adibito a civile abitazione permanente</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 107 Part 64
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Baracca in legno</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 107 Part 54
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione temporanea</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Gravi</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Csa colonica sviluppo diacr.compl., adibita a civ.abit., forma compatta, precedent.con rustici al p.t. e separati, muratura a rasapietra. In angolo a N, corpo monocell. a 2p, in pietra con tratti di muro a scarpa</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colle**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **23C**

Edif. N°: <b>5a</b>	F. 107 Part <b>55</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso in legno</b>	

Edif. N°: <b>5b</b>	F. 107 Part <b>50</b>
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Fienile di pendio, in muratura di pietrame con angolari in conci di pietra, con copertura a capanna</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 107 Part <b>51</b>
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>2 annessi in legno</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **19**

Scheda: **23C**



Edif. N° 1;5a



Edif. N° 1a



Edif. N° 1;5



Edif. N° 2



Edif. N° 3



Edif. N° 4



Edif. N° 5



Edif. N° 5



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **23C**



Edif. N° **5b**

9



Edif. N° **6**

10