




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Case Bocci**Isolato: **19**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **28C**

Edif. N°: **1** F. 106 Part 76
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Casa colonica adibita a civ.abit.(2 unità), sviluppo diacr.,preced.con abit.sovrapp.a rustici e rustici giustap.Fronte SE, 2 scale esterne terminanti in avancorpi loggia/portico, parzialmente rimaneggiati.Muratura a rasapietra

Edif. N°: **1a** F. 106 Part 77
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Annesso in muratura 1p

Edif. N°: **1b** F. 106 Part 76
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Tinaia al p.t. con passaggio ad arco di accesso su fronte O, con abitazione al 1° in muratura con finitura rasapietra

Edif. N°: **2** F. 106 Part 71
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Forno porticato in pietra abvista

Edif. N°: **3** F. 106 Part 68
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Cappella, con ingresso sormontato da timpano triangolare sagomato, in mattoni;muratura di pietrame con angolari in conci di pietra

Edif. N°: **4** F. 106 Part 90
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Pozzo in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Case Bocci**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **28C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1a;1b



Edif. N° 2;3



Edif. N° 4