




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Bocci 1° pod.**Isolato: **19**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **29C**

Edif. N°: **1** F. 107 Part 77
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Complesso colonico, sviluppo diacr., corpi in aderenza a 2/3, parzialmente adibiti a civ. abit. temp., rustici non trasf. al p.t.. Muratura a rasapietra e tratti di muro a scarpa, nel corpo non presente al 1825, in angolo a SE

Edif. N°: **1a** F. 107 Part 77
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Rustico/tettoia, in corte aperta a NO, non lastricata, su pilastri quadrati con finitura rasapietra, a 2 campate, accessibile anche tramite passaggio posto su fronte O

Edif. N°: **2** F. 107 Part 76
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Fienile con rustici al p.t., volume parallelepipedo, in muratura con finitura rasapietra e copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 107 Part 76
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Forno porticato in muratura

Edif. N°: **2b** F. 107 Part 76
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Pozzo di forma circolare in mattoni

Edif. N°: **3** F. 107 Part 177
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Concimaia inutilizzata



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Casa Bocci 1°pod.**

Isolato: **19**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **29C**

Edif. N°: 4	F. 107 Part 78
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Forno porticato, in muratura di pietrame con angolari in conci di pietra	

Edif. N°: 5	F. 107 Part 76
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Vasca in muratura con finitura rasapietra, con angolari in laterizio, antistante il n°2	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Casa Bocci 1° pod.**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **19**

Scheda: **29C**



Edif. N° 1;2;5

1



Edif. N° 1;2;2a,2b,5

2



Edif. N° 1;4

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 1;1a

5



Edif. N° 1;2

6



Edif. N° 3

7