





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Le Capanne**Isolato: **20**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **5C**

Edif. N°: **1** F. 103 Part 66
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo diacronico unitario in pietra con torre colombaia centrale. Mostre in laterizio alle finestre.

Edif. N°: **2** F. 103 Part 66
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana con abbeveratoio e lavatoio in laterizio.

Edif. N°: **3** F. 103 Part 66
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Pessimo**
 Valore: **V**
Fienile in pietra con apertura ad arco.

Edif. N°: **4** F. 103 Part 66
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Aia lastricata in laterizio

Edif. N°: **5** F. 103 Part 66
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**
Stalla per maiali composta da due corpi opposti in pietra congiunti da un'area aperta recintata con muro in pietra

Edif. N°: **6** F. 103 Part 66
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Pozzo in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Le Capanne**

Isolato: **20**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **5C**

Edif. N°: 7	F. 103 Part 66
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Concimaia lastricata in pietra	

Edif. N°: 8	F. 103 Part 67
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra con conci angolari in pietra	

Edif. N°: 9	F. 103 Part 70
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Pessimo	
Valore: V	
Fienile di pendio in pietra con architravi in legno alle aperture	

Edif. N°: 10	F. 103 Part 68
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Rimessa in legno con copertura in coppi	

Edif. N°: 11	F. 103 Part 68
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca in legno con tettoia in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Le Capanne**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **20**

Scheda: **5C**



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1;1a;7



Edif. N° 1;2;6



Edif. N° 1;6



Edif. N° 5



Edif. N° 5



Edif. N° 3;4



Edif. N° 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Le Capanne**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **20**

Scheda: **5C**



Edif. N° 8

9



Edif. N° 8

10



Edif. N° 9

11



Edif. N° 9

12



Edif. N° 10

13



Edif. N° 11

14