





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Mugnano**Isolato: **20**Oggetto: **Abitazione rurale ed annessi rustici**Scheda: **12C**

Edif. N°: **1** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Edificio in pietra su due piani, con loggia al primo piano ad archi ora vetriati che si affacciano sulla corte.

Edif. N°: **1a** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Edificio in pietra e laterizio adiacente ad 1 su due piani, con scala di accesso esterna in metallo. Conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre.

Edif. N°: **2** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Edificio in pietra su due piani collegato ad 1 tramite corpo in pietra con androne voltato al piano terra di accesso alla corte.

Edif. N°: **2a** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Tettoia in pietra adiacente a 2 con colonna portante in pietra a sezione circolare.

Edif. N°: **2b** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **RV**

Rustico in pietra con conci angolari in pietra adiacente a 2a

Edif. N°: **2c** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Rustico in laterizio adiacente a 2.



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Mugnano**Isolato: **20**Oggetto: **Abitazione rurale ed annessi rustici**Scheda: **12C**

Edif. N°: 3	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Fienile di pendio in pietra con accesso ad arco tamponato in muratura di pietra.	

Edif. N°: 3a	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Lavatoio in pietra	

Edif. N°: 4	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana.	

Edif. N°: 5	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Aia lastricata in pietra	

Edif. N°: 8	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 9	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 10	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 11	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Vasca in pietra a sezione circolare	



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Mugnano**

Isolato: **20**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **12C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Edificio in pietra su due piani, con loggia al primo piano ad archi ora vetrati che si affacciano sulla corte.

Edif. N°: **1a** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Edificio in pietra e laterizio adiacente ad 1 su due piani, con scala di accesso esterna in metallo. Conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre.

Edif. N°: **2** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra su due piani collegato ad 1 tramite corpo in pietra con androne voltato al piano terra di accesso alla corte.

Edif. N°: **2a** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Tettoia in pietra adiacente a 2 con colonna portante in pietra a sezione circolare.

Edif. N°: **2b** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **RV**
Rustico in pietra con conci angolari in pietra adiacente a 2a

Edif. N°: **2c** F. 103 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Rustico in laterizio adiacente a 2.



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Mugnano**Isolato: **20**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **12C**

Edif. N°: 3	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Fienile di pendio in pietra con accesso ad arco tamponato in muratura di pietra.	

Edif. N°: 3a	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Lavatoio in pietra	

Edif. N°: 4	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana.	

Edif. N°: 5	F. 103 Part 148
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Aia lastricata in pietra	

Edif. N°: 8	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 9	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 10	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 11	F. 103 Part 150
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Vasca in pietra a sezione circolare	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Mugnano**

Oggetto: **Abitazione rurale ed annessi rustici**

Isolato: **20**

Scheda: **12C**



Edif. N° 1;2



Edif. N° 2;2a;2b



Edif. N° 1;2;2a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 2;2a;2b;2c



Edif. N° 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Mugnano**

Isolato: **20**

Oggetto: **Abitazione rurale ed annessi rustici**

Scheda: **12C**



Edif. N° 3

9



Edif. N° 3

10



Edif. N° 3;4;5

11



Edif. N° 1;6;7

12



Edif. N° 8;9;10

13



Edif. N° 11

14



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Mugnano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **20**

Scheda: **12C**



Edif. N° 1;2



Edif. N° 2;2a;2b



Edif. N° 1;2;2a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1a



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 2;2a;2b;2c



Edif. N° 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Mugnano**

Isolato: **20**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **12C**



Edif. N° 3

9



Edif. N° 3

10



Edif. N° 3;4;5

11



Edif. N° 1;6;7

12



Edif. N° 8;9;10

13



Edif. N° 11

14