





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Madonnino Rosso"**Isolato: **21**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: 1	F. 112 Part 3
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio di pendio in pietra e laterizio a sviluppo sincronico, su due piani. Accesso al p1 tramite scala interna. Attualmente è in fase di costruzione una scala esterna sul retro, di accesso al p1.	

Edif. N°: 1a	F. 112 Part 3
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra adiacente a 1	

Edif. N°: 1b	F. 112 Part 3
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Corpo aggettante in pietra adiacente a 1 per servizi/bagno	

Edif. N°: 2	F. 112 Part 3
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
rustico di pendio in pietra ora adibito a rimessa, presenta una copertura precaria in lamiera	

Edif. N°: 2a	F. 112 Part 3
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Rustico in pietra con conci angolari in pietra adiacente a 2, presenta copertura precaria in lamiera	

Edif. N°: 3	F. 112 Part 206
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Pozzo in laterizio	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Madonnino Rosso"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 21

Scheda: 2C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 2;2a

5



Edif. N° 2;2a

6