





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Pod. Venturini**Isolato: **22**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1C**

Edif. N°: **1** F. 100 Part 19
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Casa colonica a sviluppo diacr. unit., volume allungato, 2p con abit. sovrapp.a rustici (2 unità abitative), rustici separati. Attualmente utilizz. solo parte dei rustici al p.t. Muratura a rasapietra, copertura a capanna

Edif. N°: **2** F. 100 Part 19
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Fienile, attualmente utilizzato a ricovero animali, parata in avancorpo sul fronte O (ingresso a arco in mattoni), in muratura con finitura rasapietra e copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 100 Part 19
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Annesso in aderenza su fronte N, inglobante porcilaia, stalle e parata con ingresso a arco, muratura con finitura rasapietra e angolari in mattoni

Edif. N°: **2b** F. 100 Part 19
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Aggregato di annessi, baracche in legno e lamiera

Edif. N°: **3** F. 100 Part 19
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Annesso rustico (stalle), con 2 aperture a arco sul fronte O, in muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna asimmetrica

Edif. N°: **4** F. 100 Part 42
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Porcilaia adibita a ricovero animali in muratura con finitura rasapietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Pod. Venturini**

Isolato: **22**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**

Edif. N°: 5	F. 100 Part 19
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Aia lastricata in mattoni	

Edif. N°: 6	F. 100 Part 47
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso in materiali vari per ricovero cavalli	

Edif. N°: 7	F. 100 Part 47
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso in materiali vari per ricovero cavalli	

Edif. N°: 8	F. 100 Part 47
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso in materiali vari per ricovero cavalli	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Pod. Venturini**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **22**

Scheda: **1C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3




Edif. N° 2

4



Edif. N° 2a

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 2;2b

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Pod. Venturini**

Isolato: **22**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1C**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 6;7;8

10