



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Casale"

Isolato: 23

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 1C



Edif. N°: **1** F. 95 Part 167
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo sincronico in pietra su due piani. Mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **1a** F. 95 Part 167
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Annesso in pietra adiacente a 1

Edif. N°: **2** F. 95 Part 68
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra con conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **2a** F. 95 Part 200
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Recinzione per pollaio

Edif. N°: **3** F. 95 Part 68
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Stalla in pietra con mostre in laterizio

Edif. N°: **3a** F. 95 Part 68
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pollaio in pietra adiacente a 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Casale"

Isolato: 23

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 1C

Edif. N°:	4	F. 95 Part 70
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: Originario
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	V	
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio e parata antistante con accesso ad arco		

Edif. N°:	4a	F. 95 Part 70
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
Tettoie precarie e baracche in legno e lamiera		

Edif. N°:	5	F. 95 Part 70
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	V	
Aia Istricata in laterizio		

Edif. N°:	6	F. 95 Part 70
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	CCA	
Recinto per cavalli		

Edif. N°:	7	F. 95 Part 68
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	Introduzione servizi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	V	
Pozzo in pietra		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casale"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: 23

Scheda: 1C



Edif. N° 1;2;2a;3;3a

1



Edif. N° 1;7

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1a

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 3;3a

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casale"

Isolato: 23

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 1C



Edif. N° 4;4a;5

9



Edif. N° 4;5

10



Edif. N° 4;4a

11