




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Querceto"**Isolato: **23**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **9C**

Edif. N°: **1** F. 95 Part 82
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra su due piani a sviluppo diacronico, con scala esterna in pietra di accesso al 1° piano con loggia. Mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **2** F. 95 Part 100
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile in pietra con finestra grigliata in laterizio sul fronte a valle

Edif. N°: **3** F. 95 Part 100
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Aia lastricata in laterizio

Edif. N°: **4** F. 95 Part 82
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra

Edif. N°: **5** F. 95 Part 82
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra con grigliato in laterizio

Edif. N°: **6** F. 95 Part 82
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Forno chiuso in pietra con arco di accesso



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Querceto"**

Isolato: **23**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**

Edif. N°: **7** F. 95 Part 100
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Forno in laterizio

Edif. N°: **8** F. 95 Part 100
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Serra in metallo e nylon

Edif. N°: **9** F. 95 Part 100
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **CCA**
Pozzo in pietra e laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Querceto"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**


Isolato: 23

Scheda: 9C



Edif. N° 1;6

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1;4;5

5



Edif. N° 4;5

6



Edif. N° 1;6

7



Edif. N° 1

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Querceto"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: 23

Scheda: 9C



Edif. N° 6

9



Edif. N° 2

10



Edif. N° 3;7;8

11



Edif. N° 9

12