





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Il Colombaio"**Isolato: **23**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **12C**

Edif. N°: **a** F. 95 Part 172
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **No data**
No data

Edif. N°: **b** F. 95 Part 173
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **No data**
No data

Edif. N°: **1** F. 95 Part 96
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico su due piani, con scala esterna di accesso al 1° piano e loggia. Conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **2** F. 95 Part 96
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**
Parata in pietra con passaggio a arco di entrata alla corte e vani a portico con archi ribassati che comprendono stalla e forno. Presenta grigliato in laterizio sul lato esterno

Edif. N°: **3** F. 95 Part 96
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **RV**
Stalla per maiali in pietra con muro di recinzione in pietra adiacente a 1.

Edif. N°: **4** F. 95 Part 96
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Fienile in pietra, ora adibito a stalla per cavalli, con grigliato in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Il Colombaio"

Isolato: 23

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 12C

Edif. N°: 5	F. 95 Part 196
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Recinto per ovini	

Edif. N°: 6	F. 95 Part 174
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Stalla in laterizio di recente fattura	

Edif. N°: 7	F. 95 Part 140
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: SV	
Fienile di pendio in muratura mista, ora residenza	

Edif. N°: 8	F. 95 Part 140
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera per fieno	

Edif. N°: 9	F. 95 Part 140
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Aia lastricata in laterizio	

Edif. N°: 10	F. 95 Part 191
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoie in lamiera parzialmente tamponate in legno	

Edif. N°: 11	F. 95 Part 141
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	

Edif. N°: 12	F. 95 Part 137
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Il Colombaio"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 12C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1;3

5



Edif. N° 2;3

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 2;3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Il Colombaio"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 12C




Edif. N° 3

9



Edif. N° 4

10



Edif. N° 4

11



Edif. N° 6

12



Edif. N° 7

13




Edif. N° 7

14



Edif. N° 7;9

15



Edif. N° 8

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Il Colombaio"

Isolato: 23

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 12C

Luglio 1997



Edif. N° 10

17



Edif. N° 11;12

18