




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Podere Cerretaie"**Isolato: **23**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **20C**

Edif. N°: **1** F. 98 Part 43
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo diacronico su due piani con scala esterna in pietra di accesso al primo piano

Edif. N°: **2** F. 98 Part 43
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra uso rimessa su un piano, con mostre in laterizio a porte e finestre

Edif. N°: **3** F. 98 Part 203
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Ex fienile in muratura intonacata, su due piani con porticato adiacente

Edif. N°: **4** F. 98 Part 147
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Edificio in pietra di pertinenza di 1 uso lavanderia, con tettoia adiacente

Edif. N°: **5** F. 98 Part 202
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Baracca in legno e nylon di pertinenza del 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Podere Cerretaie"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 20C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 4

7



Edif. N° 5

8