



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "Caggio"

Isolato: 23

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 25C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 97 Part 60
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Complesso di pendio in pietra a sviluppo diaconico, su tre piani, con fronte NE gravemente alterato

Edif. N°: **1a** F. 97 Part 60
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Complesso di rustici in pietra su 1 piano giustapposti a 1

Edif. N°: **1b** F. 98 Part 244
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **No data**
No data

Edif. N°: **2** F. 97 Part 60
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Rustico (?) trasformato in residenze su due piani, in laterizio parzialmente intonacato

Edif. N°: **3** F. 98 Part 212
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Fienile in laterizio

Edif. N°: **3a** F. 98 Part 218
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Vasca in pietra adiacente a 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "Caggio"

Isolato: 23

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 25C

Edif. N°: 4	F. 98 Part 244
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Rustico di pendio in laterizio	

Edif. N°: 4a	F. 98 Part 244
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoie in lamiera	

Edif. N°: 5	F. 97 Part 60
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Stalla di pendio in pietra con muro di recinzione in laterizio e pietra	

Edif. N°: 6	F. 97 Part 209
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Stalla di pendio in pietra con muro di recinzione in pietra	

Edif. N°: 7	F. 97 Part 181
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in lamiera con struttura portante in cemento	

Edif. N°: 8	F. 97 Part 182
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Tettoia per fieno con struttura portante in laterizio e copertura in coppi	

Edif. N°: 9	F. 97 Part 119
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Vasca in pietra di raccolta acqua piovana	

Edif. N°: 10	F. 97 Part 182
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Box in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Caggio"**

Isolato: **23**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **25C**

Edif. N°: **11** F. 97 Part 44
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra

Edif. N°: **12** F. 97 Part 60
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **V**
Pozzo in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Caggio"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 25C



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1b

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1;5;6

5




Edif. N° 1;13

6



Edif. N° 2

7



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Caggio"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 25C



Edif. N° 4;4a

9



Edif. N° 5;8

10



Edif. N° 5;9;10

11



Edif. N° 6

12



Edif. N° 6

13



Edif. N° 7

14



Edif. N° 8

15



Edif. N° 11

16