





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Poggio**Isolato: **24**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: 1	F. 97 Part 28
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Aggregato colonico, corte interna a NO, in ader. al 7E, svil. diacr.compl., cost. da 3 edifici in ader., 2p, abit. sovrapp. a rustici, rustici sep. e giustap. Accesso abit. scala est. terminante in loggia a 2 campate, portico a p.t.	

Edif. N°: 1a	F. 97 Part 28
Datazione: No data	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: RV	
Annesso rustico in aderenza a NO, con passaggio a arco ribassato su fronte NE parzialmente tamponato, da annesso in muratura mista	

Edif. N°: 1b	F. 97 Part 28
Datazione: No data	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Annessi in aderenza, costituenti il lato SO, della corte interna, con parata di accesso alla corte e a NO. Corpo a 2 p (capanna)	

Edif. N°: 2	F. 97 Part 28
Datazione: No data	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso inglobante forno in pietrame con intonaco rasapietra. Copertura a capanna.	

Edif. N°: 3	F. 97 Part 28
Datazione: No data	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile su pendio, con ingresso sul fronte NO, copertura a capanna.	

Edif. N°: 4	F. 97 Part 51
Datazione: No data	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex rustico di pendio, ristrutturato a civile abitazione, in muratura di pietrame in parte intonacata, con copertura a capanna.	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Poggio**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Edif. N°:	4a	F. 97 Part 51
Datazione:	No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Medio	
Valore:	V	
Aia lastricata in cotto		

Edif. N°:	4b	F. 97 Part 63
Datazione:	No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	N	
Annesso 1 p, in aderenza a E.		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Poggio**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **24**

Scheda: **8C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;3

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 1;3

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 4;4a;4b

7