





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Poggetto**Isolato: **24**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **9C**

Edif. N°: **1** F. 97 Part 37  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Complesso colonico ristruttur.civ.abit., sviluppo diacr., corpo doppio a 2p, copertura a capanna; prec. con abit.sovrapp.a rustici, rustici sep. e giustapp. (in ristrutturazione) disposti attorno a corte chiusa.**

Edif. N°: **1a** F. 97 Part 37  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annessi rustici disposti a 1p, lato NO della corte chiusa (in via di ristrutturazione)**

Edif. N°: **1b** F. 97 Part 37  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Ex annesso rustico in via di ristrutturazione, forma compatta con copertura a capanna**

Edif. N°: **1c** F. 97 Part 37  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Altro uso**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**

**Edificio su pendio, costituente lato SE della corte chiusa, 2 p, con corpo monocellulare a 3p, in angolo a O. In muratura di pietrame con finitura rasapietra**

Edif. N°: **1d** F. 97 Part 37  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 Dest. d'uso: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**

**Annesso 1p, in muratura**

Edif. N°: **2** F. 97 Part 160  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 Dest. d'uso: **Rustico**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **No data**

**Fienile in muratura prec.intonacata, con aperture in grigliato lungo i fronti**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Il Poggetto**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **9C**

Edif. N°: <b>2a</b>	F. 97 Part 160
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso precario in legno e lamiera</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 97 Part 160
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in struttura metallica</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 97 Part 200
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Aia lastricata in mattoni</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 97 Part 191
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Medio</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Annesso in via di ristrutturazione, in pietrame con angolari in conci di pietra</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Poggetto**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **24**

Scheda: **9C**



Edif. N° 1;1b

1



Edif. N° 1b;1c;1d

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1b;1c

4



Edif. N° 2;2a

5



Edif. N° 2;3

6



Edif. N° 3;4

7



Edif. N° 5

8