




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colle Ciupi**Isolato: **24**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1CSV12C**

Edif. N°: **1** F. 95 Part 8
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Abit. di addetti all'agric., sviluppo diacr.unit. con fronte allungato lungo asse N/S, attualmente adibita a civ.abit.con permanenza di rustici a p.t. Muratura di pietrame a rasapietra. Accesso a 1° da scala esterna

Edif. N°: **1a** F. 95 Part 8
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Abit. di addetti all'agric., sviluppo diacr.unit. , in aderenza a 1 a S, adibita a civ.abit, con permanenza di annessi a p.t. Muratura intonacata. Fronte E: scala esterna scoperta in avancorpo, 1°, pietra a vista



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1CSV12C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1a

2