



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1CSV13C**



Edif. N°: **1** F. 95 Part 9
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **RV**

Casa col. sviluppo diacr.unit.,3p, ristruttur.uso civ.abit., corte antistante, su strada. Fronte O: scale esterna perpendicolare al fronte, terminante in avancorpo loggiato. Muratura pietrame a vista, copertura a padiglione

Edif. N°: **1a** F. 95 Part 9
Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **Altro uso**
Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **SV**

Annessi ad 1 p, parzialmente ristrutturati, giustapposti in angolo a NO, con tettoia su setti in pietra, a 2 campate, sul fronte N

Edif. N°: **2** F. 95 Part 9
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
Dest. d'uso: **Altro uso**
Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**

Annesso 1p, ristrutturato in parte a uso garage, in pietra stuccata, con copertura falda unica



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1CSV13C**



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1;2

4