




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Colle Ciupi**Isolato: **24**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **1CS19C**

Edif. N°: **1** F. 95 Part 166
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Casa colonica. forma compatta, 2p, sviluppo sincr.unit., ristruttur. uso civ. abit. perm., origin. con rustici al p.t. separati e giustap. Muratura a rasapietra, parte dei fronti a disegno geometrico. Copertura a padiglione

Edif. N°: **1a** F. 95 Part 14
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Annesso rustico, parzialmente ristrutturato, con tettoia a N, in aderenza sul fronte O

Edif. N°: **2** F. 95 Part 14
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Serie di annessi rustici, disposti in aderenza, lungo asse EO, con tettoia su pilastri in mattoni ad O. Muratura con finitura rasapietra.



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Colle Ciupi**

Isolato: **24**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **1CSV19C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1a

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 2

4