



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **Fioreta**

Isolato: **25**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 48 Part 46
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex casa colonica, svil.unit.sincr., 2p, ristruttur.civ.abit.perm., permanenza rustici a p.t. Accesso a abit.laterale a NO, ai rustici, da apertura a arco ribassato, su fronte SE. Rasapietra, angolari in blocchi di pietra,

Edif. N°: **1a** F. 48 Part 46
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Tettoia in legno

Edif. N°: **2** F. 48 Part 46
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata in aderenza a SE, in pietra a vista, rimaneggiata



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Fioreta**

Isolato: **25**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**



Edif. N° 1;2



Edif. N° 1;1a