





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Riciano**Isolato: **25**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7C**

Edif. N°: **1** F. 73 Part 46
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Casa colonica, adibita a civ.abit., 2p, compatta,rustici inutilizzati giustapposti e separati, sviluppo unitario sincronico. Muratura con finitura rasapietra, a capanna.

Edif. N°: **1a** F. 73 Part 46
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Sul retro corpo in aggetto (servizi igienici)

Edif. N°: **2** F. 73 Part 46
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Inutilizzato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Cattivo**
 Valore: **V**

Annesso rustico giustapposto sul fronte O, inglobante forno e stalletti, inutilizzato.



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Riciano**

Isolato: **25**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**


Scheda: **7C**



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a;2



Edif. N° 2



Edif. N° 3