





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Bucci"**Isolato: **26**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7C**

Edif. N°: **1** F. 74 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione temporanea**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra a sviluppo sincronico su due piani, parzialmente intonacato con conci angolari in pietra

Edif. N°: **1a** F. 74 Part 22
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Muro in pietra con accesso a arco e passaggio superiore protetto da parapetto in legno, di collegamento tra 1 e 5

Edif. N°: **2** F. 74 Part 21
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio adiacente a 1 in pietra su 2 piani, con scala di accesso al 1° piano esterna. Conci angolari in pietra

Edif. N°: **3** F. 74 Part 20
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico in pietra con conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle aperture

Edif. N°: **3a** F. 74 Part 17
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia in lamiera adiacente a 3

Edif. N°: **3b** F. 74 Part 20
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Recinzione con muro di pietra adiacente a 3



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Bucci"**Isolato: **26**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7C**

Edif. N°: 4	F. 74 Part 22
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Forno chiuso in pietra	

Edif. N°: 5	F. 74 Part 33
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: RV	
Edificio di pendio a sviluppo diacronico in pietra, con conci angolari e alle aperture in pietra	

Edif. N°: 5a	F. 74 Part 33
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: RV	
Rustico in pietra adiacente a 5 con grigliato in laterizio e grande finestra a arco. Presenta uno spazio antistante recinto da muro in pietra e lastricato in pietra	

Edif. N°: 6	F. 74 Part 32
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: RV	
Antica chiesa trasf.in colonica in pietra su 2/3 p.Si distingue la navata centrale e parte della laterale. Loggia al 1°p e torre colombaia che sembra essere ricavata da un corpo preesistente	

Edif. N°: 6a	F. 74 Part 22
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Recinzione in pietra	

Edif. N°: 6b	F. 74 Part 32
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo in pietra e laterizio con copertura poliedrica	

Edif. N°: 7	F. 74 Part 22
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: RV	
Edificio di pendio in pietra su 3p, finestre a arco. E' probabile che l'antico passaggio sotterr.che collegava il monastreo e la Torre della Chiocciola partisse da qui	

Edif. N°: 8	F. 74 Part 18
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile di pendio in pietra con grigliato in laterizio	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Casa Bucci"**

Isolato: **26**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7C**

Edif. N°: **9** F. 74 Part 18
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **No data**
No data



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Bucci"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 26

Scheda: 7C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;2

2



Edif. N° 1;2

3



Edif. N° 3;3a

4



Edif. N° 4

5



Edif. N° 1;1a

6



Edif. N° 1a;5;5b

7



Edif. N° 5;5b

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Bucci"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 26

Scheda: 7C



Edif. N° 5;5a

9



Edif. N° 5a

10



Edif. N° 5a

11



Edif. N° 1;1a;5;5a,7

12



Edif. N° 6

13



Edif. N° 6;6b

14



Edif. N° 6;6b

15



Edif. N° 5b;6

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Casa Bucci"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 26

Scheda: 7C



Edif. N° 6

17



Edif. N° 7

18



Edif. N° 7

19



Edif. N° 7

20



Edif. N° 7

21



Edif. N° 8

22