



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: **"Magia"**

Isolato: **26**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 78 Part 56

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**

Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**

Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **V**

Edificio in pietra a sviluppo sincronico su due piani, presenta rustici al piano terra e unità abitativa al primo piano. Mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **2** F. 78 Part 34

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**

Dest. d'uso: **Altro uso**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **V**

Parata in pietra con doppio accesso ad arco, uno vetrato, con mostre in laterizio

Edif. N°: **2a** F. 78 Part 34

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **V**

Rustico in pietra con forno adiacente a 2, presenta grandi conci angolari in laterizio

Edif. N°: **2b** F. 78 Part 34

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **V**

Fienile in pietra con grigliato in laterizio

Edif. N°: **3** F. 78 Part 34

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Pozzo chiuso in pietra e laterizio

Edif. N°: **4** F. 78 Part 34

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**

Dest. d'uso: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **SV**

Pozzo in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"Magia"**

Isolato: **26**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Edif. N°: **5** F. **78** Part **32**
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoie precarie in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Magia"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 26

Scheda: 8C



Edif. N° pan.

1



Edif. N° 1;2a

2



Edif. N° 1a

3



Edif. N° 1;2;2b

4



Edif. N° 1;2b

5



Edif. N° 2b

6



Edif. N° 3;4;5

7



Edif. N° 1

8