





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Novelleto**Isolato: **27**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **2C**

Edif. N°: **1** F. 46 Part 59
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Casa colonica, sviluppo unit. sincr., 2p, abit. sovrapp. a rustici separati. Accesso all'abit. da scala est. terminante in avancorpo loggia/portico, a 4 aperture architravate (anche al n°2). Passaggio arco ribassato al p.t. Muratura pietrame e conci ang.

Edif. N°: **1a** F. 46 Part 59
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Pozzo coperto di forma quadrata in mattoni

Edif. N°: **1b** F. 46 Part 59
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Forno in pietra a vista, con copertura a falda unica

Edif. N°: **2** F. 46 Part 59
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Edificio forma compatta, sviluppo unit. sincr., abitazione sovrapp. a rustici, 2p, muratura di pietrame e angolari in conci di pietra. copertura a capanna

Edif. N°: **3** F. 46 Part 59
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Annesso rustico di pendio, ingresso a arco ribassato e stipiti in conci di pietra su fronte O. Alle aperture architravi sia in pietra che in mattoni. copertura falda unica

Edif. N°: **4** F. 46 Part 103
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Cisterna all'aperto



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Novelleto**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Edif. N°: 5	F. 46 Part 62
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
2 Tettoie in legno ad uso rimessa attrezzi agricoli	

Edif. N°: 6	F. 46 Part 63
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex fienile adibito a ovile, forma compatta, 1p, rasapietra e angolari in conci di pietra, copertura a falda unica. Ingresso a arco ribassato in mattoni, con stipiti in conci di pietra, su fronte N	

Edif. N°: 7	F. 46 Part 63
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Aia lastricata in cotto, recintata da muretto in pietra	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Novelleto**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **27**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1;2;3;4

1



Edif. N° 1;1b;3

2



Edif. N° 1



Edif. N° 1;1a;2

4



Edif. N° 3

5



Edif. N° 5

6



Edif. N° 1;1b;3;6

7



Edif. N° 6

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Novelleto**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **2C**

Luglio 1997



Edif. N° **39173**

9