



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE


Toponimo: **La Casella**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 47 Part 19
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Ex casa colonica, sviluppo diacr. compl. ristruttur. uso civ. abit., forma compatta con volumi in aderenza a 2p. Muratura intonacata con tratti di muro a scarpa sul fronte O.

Edif. N°: **1a** F. 47 Part 49
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Corpo giustapposto a O al n°1, a uso civile abitazione, 1p, in blocchi di cemento

Edif. N°: **1b** F. 47 Part 51
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Annesso rustico a 1p, in muratura di pietrame con angolari in mattoni, con copertura a capanna

Edif. N°: **1c** F. 47 Part 50
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Annesso in muratura 1p

Edif. N°: **2** F. 47 Part 52
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **rustico trasformato in civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Ex annesso adibito a civile abitazione a 1p, forma compatta, in muratura intonacata, con copertura a capanna

Edif. N°: **3** F. 47 Part 20
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Laboratorio artigiano**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Laboratorio artigiano (tre capannoni in aderenza in blocchi di cemento e lamiera)



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **La Casella**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: 3a	F. 47 Part 20
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: Laboratorio artigiano	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso in muratura a 1p	

Edif. N°: 4	F. 47 Part 68
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: Laboratorio artigiano	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica	

Edif. N°: 4a	F. 47 Part 68
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: Laboratorio artigiano	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Aggregato di tettoie e baracche in materiali vari	

Edif. N°: 5	F. 46 Part 52
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
2 box in aderenza in legno e lamiera	

Edif. N°: 6	F. 46 Part 52
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 7	F. 47 Part 18
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso ristrutturato, a 2p, in muratura, su pendio, con copertura a falda unica	

Edif. N°: 7a	F. 47 Part 67
Datazione: No data	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 8	F. 47 Part 67
Datazione: Dopo il 1935	Usò attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia e baracca in legno e lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **La Casella**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: 9	F. 47 Part 67
Datazione: Dopo il 1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Annesso 1p, in vetroresina	

Edif. N°: 10	F. 47 Part 68
Datazione: Dopo il 1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Aggregato di baracche in materiali vari	

Edif. N°: 11	F. 47 Part 68
Datazione: Dopo il 1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
2 box in lamiera, con baracca interposta e una giustapposta a N, in materiali vari	

Edif. N°: 12	F. 47 Part 17
Datazione: Dopo il 1935	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: No data	
Annesso a 1p in materiali vari	



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Casella**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Luglio 1997



Edif. N° 1;1b

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1c

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 2;3

5



Edif. N° 11;3a

6



Edif. N° 4;4a;3

7



Edif. N° 5

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Casella**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**



Edif. N° 6

9



Edif. N° 7:7a

10



Edif. N° 9;12

11



Edif. N° 8

12



Edif. N° 10

13



Edif. N° 12;8;9

14