





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Uccellatoio**Isolato: **27**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **8C**

Edif. N°: **1** F. 75 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Casa col., sviluppo diacr.unit., 2p, corpo doppio, abit. sovrapp. a rustici separati e giustapp.. Muratura di pietrame in parte intonacata e accesso all'abitazione da scala esterna parallela al fronte NO

Edif. N°: **1a** F. 75 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Parata in aderenza sul fronte O, con ingresso a arco in mattoni. In muratura di pietrame con conci angolari in pietra

Edif. N°: **2** F. 75 Part 2
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Stalle, 1p, sviluppo unitario sincronico in muratura di pietrame. Angolari e ricorsi orizzontali in mattoni. Lungo i fronti NO e SE, 4 aperture semicircolari in mattoni

Edif. N°: **2a** F. 75 Part 2
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Stalletti in volume allungato a 1p, in aderenza al n°2 a SO. In muratura di pietrame con angolari in mattoni e copertura a capanna.

Edif. N°: **2b** F. 50 Part 8
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Baracca in lamiera

Edif. N°: **3** F. 50 Part 8
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Box in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Uccellatoio**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**

Edif. N°: 4	F. 50 Part 8
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in legno	

Edif. N°: 5	F. 75 Part 3
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: Rustico	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Annesso inglobante forno porticato in muratura di pietrame	

Edif. N°: 6	F. 75 Part 3
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in legno e lamiera	

Edif. N°: 7	F. 75 Part 3
Datazione: No data	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Circuiti per cavalli	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Uccellatoio**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **8C**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2;2a

3



Edif. N° 2;2b

4



Edif. N° 3;4

5



Edif. N° 5;6

6



Edif. N° 7

7