



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE


Toponimo: **Bracciano**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7CS104C**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 48 Part 18
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **Introduzione servizi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Abitaz. di addetti all'agric., sviluppo unit., ristrutturata in 1 unità abit. a volume allungato a 2p. Abit. sovrapposta a rustici, rustici separati. Accesso all'abit. da scala esterna, in cemento parallela fronte N. Muratura di pietrame stuccata

Edif. N°: **1a** F. 48 Part 18
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Abitazione di addetti all'agricoltura**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Casa colonica di pendio, sviluppo unit., 2p, ristrutturata in 2 unità abit., in aderenza a 1. Accesso al 1° scala esterna. Abit. sovrapp. a rustici. Muratura di pietrame stuccata, ricorsi orizz. in laterizio. Fronte N., al p.t. ingresso a arco in mattoni

Edif. N°: **2** F. 48 Part 18
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Rustico**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rustico di pendio, stalletti al piano rialzato e portico inglobante precedentemente forno ora dismesso

Edif. N°: **3** F. 48 Part 81
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Filata di baracche in materiali vari

Edif. N°: **4** F. 48 Part 63
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Filata di baracche in materiali vari

Edif. N°: **5** F. 48 Part 17
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Baracche in materiali vari



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Bracciano**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7CS\04C**

Edif. N°: **6** F. **48** Part **18**
Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Box in lamiera



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Bracciano**

Isolato: **27**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **7CS104C**

Luglio 1997



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1a

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 4

7



Edif. N° 5;6

8