




Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Bracciano**Isolato: **27**Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**Scheda: **7CS105C**

Edif. N°: <b>1</b>	F. 48 Part 23
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Civile abitazione permanente</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Frazionamento in più alloggi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Ex casa padronale ristruttur. a civ. abit., sviluppo unit.sincr, compatta, 3p.Muratura con finitura rasapietra e angolari in conci di pietra. Copertura a padiglione</b>	

Edif. N°: <b>2</b>	F. 48 Part 21
Datazione: <b>1825-1935</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>Ristrutturazione distributiva</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Rustico di pendio, parata al piano rialzato, 2 aperture a arco, annessi a p.t.. Muratura di pietrame con ingresso a arco modificato, sul fronte N. Copertura a capanna</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 48 Part 29
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>Rustico</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Fienile di pendio, rimessa a p.t., volte in mattoni, muratura con finitura rasapietra e angolari in conci di pietra.Aperture in grigliato lungo i fronti al piano rialzato</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 48 Part 20
Datazione: <b>Dopo il 1935</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
Dest. d'uso: <b>No data</b>	
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Forno in elementi prefabbricati</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Bracciano**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **27**

Scheda: **7CS\05C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 4

7