





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Stomennano**Isolato: **28**Oggetto: **Complesso rurale annesso alla Villa**Scheda: **2C**

Edif. N°	1	F. 19 Part 57
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche:	Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	RV	
Edificio in pietra a sviluppo sincronico, con torretta colombaia centrale		

Edif. N°	2	F. 19 Part 58
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Medio	
Valore:	V	
Stalle in pietra con muro di recinzione in pietra adiacenti a 1		

Edif. N°	3	F. 19 Part 52
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Medio	
Valore:	V	
Rustico in pietra		

Edif. N°	4	F. 19 Part 47
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	rustico trasformato in civile abitazione temporanea	
Alterazioni Tipologiche:	Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	RV	
Rustico in pietra su 3 piani (granaio) con loggiato all'ultimo piano a archi ora tamponati in laterizio. Conci angolari in pietra		

Edif. N°	5	F. 19 Part 54
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Inutilizzato
Dest. d'uso:	No data	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Medio	
Valore:	V	
Stalle in pietra misto laterizio		

Edif. N°	6	F. 19 Part 17
Datazione:	Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso:	Altro uso	
Alterazioni Tipologiche:	No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	No data	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	SV	
Torretta di pendio in pietra		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **Stomennano**

Isolato: **28**

Oggetto: **Complesso rurale annesso alla Villa**

Scheda: **2C**

Edif. N°: 7	F. 19 Part 51
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Stalla in pietra con muro di recinzione. Ha subito un ampliamento	

Edif. N°: 8	F. 19 Part 55
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra con accesso a arco in laterizio, ora parzialmente tamponato	

Edif. N°: 9	F. 19 Part 21
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Aia lastricata in laterizio	

Edif. N°: 10	F. 19 Part 56
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Civile abitazione permanente	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio di pendio in pietra su 2 piani, con conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre, che al 1°p presentano archi ribassati in laterizio. Scala esterna di accesso al 1°p.	

Edif. N°: 11	F. 19 Part 21
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Aia lastricata in laterizio	

Edif. N°: 12	F. 19 Part 60
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra con accesso al tetto terrazzato tramite scala esterna in pietra e laterizio	

Edif. N°: 12a	F. 19 Part 60
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
Dest. d'uso: Altro uso	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Parata di pendio in pietra con apertura a arco parzialmente tamponata in pietra	

Edif. N°: 13	F. 19 Part 21
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
Dest. d'uso: No data	
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: No data	
Aia ora demolita	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Stomennano**

Isolato: **28**

Oggetto: **Complesso rurale annesso alla Villa**

Scheda: **2C**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 3

4



Edif. N° 4;4a;5;6

5



Edif. N° 4;4b

6



Edif. N° 4a;5

7



Edif. N° 7

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Stomennano**

Oggetto: **Complesso rurale annesso alla Villa**

Isolato: **28**

Scheda: **2C**



Edif. N° 8

9



Edif. N° 9;10;10a

10



Edif. N° 10

11



Edif. N° 10

12



Edif. N° 11;12a

13



Edif. N° 12

14



Edif. N° 12;12a

15



Edif. N° 12a

16