



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE



Toponimo: "San Girolamo"

Isolato: 28

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 3C

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 19 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Civile abitazione permanente**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo sincronico su due piani in pietra parzialmente intonacata. Presenta rustici al piano terra e residenze al primo piano.

Edif. N°: **1a** F. 19 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Rustico in pietra adiacente a 1

Edif. N°: **2** F. 19 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Rustici in pietra adiacenti comprendenti stalle e rimessa

Edif. N°: **2a** F. 19 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Tettoia in lamiera

Edif. N°: **2b** F. 19 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 Dest. d'uso: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Tettoia in lamiera

Edif. N°: **3** F. 19 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 Dest. d'uso: **Altro uso**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Fienile di pendio in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: "San Girolamo"

Isolato: 28

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Scheda: 3C

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 3a | F. 19 Part 34 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Assenti | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | N | |
| Tettoia in lamiera | | |

| | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Edif. N°: | 3b | F. 19 Part 34 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: Trasformato |
| Dest. d'uso: | Altro uso | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Leggere | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | Buono | |
| Valore: | V | |
| Rustico di pendio in pietra adiacente a 3 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Edif. N°: | 4 | F. 19 Part 34 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: Originario |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Assenti | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | Buono | |
| Valore: | V | |
| Aia lastricata in laterizio | | |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 5 | F. 19 Part 34 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Assenti | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | V | |
| Vasca in pietra raccolta acqua piovana | | |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 6 | F. 19 Part 34 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Assenti | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | SV | |
| Vasca in pietra raccolta acqua piovana | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 7 | F. 19 Part 29 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Assenti | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | N | |
| Rimessa in lamiera | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 8 | F. 19 Part 34 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Assenti | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | V | |
| Stalla in pietra | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Edif. N°: | 8a | F. 19 Part 34 |
| Datazione: | Presente al 1825 | Usò attuale: No data |
| Dest. d'uso: | No data | |
| Alterazioni Tipologiche: | No data | |
| Alterazioni Architettoniche Esterne: | Assenti | |
| Alterazioni Architettoniche Interne: | No data | |
| Stato di conservazione: | No data | |
| Valore: | N | |
| Tettoia in lamiera | | |



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE ED AMBIENTALE NELLE ZONE AGRICOLE

Toponimo: **"San Girolamo"**

Isolato: **28**

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Scheda: **3C**

Edif. N°: **9** F. 19 Part 29
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Rimessa in mattoni di cemento

Edif. N°: **10** F. 19 Part 29
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
Dest. d'uso: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Baracca in lamiera



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "San Girolamo"

Oggetto: Abitazione rurale e annessi rustici

Isolato: 28

Scheda: 3C



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 2;2a

6



Edif. N° 2;2b;8

7



Edif. N° 3;3a;3b;4

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "San Girolamo"

Oggetto: **Abitazione rurale e annessi rustici**

Isolato: **28**

Scheda: **3C**



Edif. N° 5

9



Edif. N° 8;8a;9

10



Edif. N° 8

11



Edif. N° 10

12